

METRYKA STANOWISKA

Lokalizacja: Lipnica Murowana,

Funkcja: kościół

Chronologia: kon. XV w.

Numer w rejestrze Zabytków:

HISTORIA OBIEKTU I OKREŚLENIE STYLU: Kościół zbudowany został pod koniec XV wieku, z drzewa modrzewiowego, na miejscu starszego kościoła. W drugiej połowie XVII w. oraz w roku 1710 przeprowadzono remonty. Podczas jednego z nich kościół został otoczony sobotami. W lipcu 1997 r. kościół załapała powódź. Woda zniszczyła soboty, portal oraz wnętrza do wysokości ok. 80 cm.

OPIS: Kościół jest budowlą orientowaną, wzniesioną z grubych bali modrzewiowych kładzionych na zrąb, łączonych na kwadratowy kryty czop. Przyciesie wykonano z drewna dębowego, a całość posadowiona została na kamiennym fundamencie. Korpus kościoła został otoczony w XVII w. dookólnie biegnącymi **otwartymi sobotami (podcieniami)**. Kościół nakryty jest gontami i posiada stosunkowo skomplikowaną konstrukcję dachową, która nadaje budowli gotycki, strzelisty kształt. Na kalenicy dachu wznosi się **barokowa wieżyczka z sygnaturką** z 1689 r., która zastąpiła wcześniejszą gotycką, wzmiankowaną pod koniec XVI w. Do wnętrza świątyni prowadzi trój drzwi, ale czynne jest tylko jedno **wejście od strony południowej**, gdzie portal spięty został drewnianymi kołkami. Jego kształt określa się jako trójliść z osłim grzbietem.